

ADA-401WP

64-kanalowy Konwerter

Protokołu 1-WIRE na MODBUS-RTU

Aktualizacja firmware'u do wersji 017

Spis treści

1. INFORMACJA O WERSJI.....	3
2. AKTUALIZACJA FIRMWARE'U DO WERSJI 017.....	3

1. INFORMACJA O WERSJI

<i>L..p.</i>	<i>Urządzenie</i>	<i>Wersja sprzętu</i>	<i>Wersja Firmware</i>	<i>Wersja AdaUtil</i>	<i>Wersja instrukcji</i>	<i>Data wprowadzenia</i>
1	ADA-401WP	1.001	000.017	1.04.01.00	1.04	2010-02-18

Firmware w wersji 017 pozwala na zapamiętanie w pamięci modułu ADA-401WP dziewięć znakowej lokalizacji (miejsca zainstalowania) czujnika. Współpracuje z oprogramowaniem do konfiguracji i diagnostyki AdaUtil w wersji 1.04.01.00 .

2. AKTUALIZACJA FIRMWARE'U DO WERSJI 017

W celu aktualizacji należy :

- ustawić moduł ADA-401WP w tryb konfiguracji,
- oprogramowaniem AdaUtil w wersji niższej od 1.04.01.00 np. 1.04.00.11 odczytać konfigurację ogólną i konfigurację kanałów pomiarowych z modułu ADA-401WP,
- zapisać odczytaną z urządzenia konfigurację do pliku konfiguracyjnego,
- wymienić firmware na wersję 017 oprogramowaniem AdaUtil,
- odinstalować starą wersję oprogramowania AdaUtil,
- zainstalować nową wersję 1.04.01.00 oprogramowania AdaUtil 2.
- odczytać plik konfiguracyjny uprzednio zapisany na dysku,
- w konfiguracji kanałów uzupełnić kolumnę lokalizacja o 9 znakową nazwę miejsca zainstalowania czujnika,
- zapisać konfigurację ogólną i konfigurację kanałów do modułu ADA-401WP,
- zapisać nową konfigurację modułu ADA-401WP do nowego pliku konfiguracyjnego.

CEL-MAR sp.j.
Zakład Informatyki i Elektroniki
ul. Ściegiennego 219C
25-116 Kielce, POLSKA

Tel/fax : +48 41 362-12-46
Fax..... : +48 41 368-72-32
Web..... : <http://www.cel-mar.pl>
Biuro..... : biuro@cel-mar.pl
Dział handlowy..... : handlowy@cel-mar.pl
Informacja techniczna : serwis@cel-mar.pl